

8. Безопасность образовательной организации

8.1. Общее состояние образовательной организации

Показатель	Количество зданий	Адреса
Общее количество зданий организации	5	X
Здание организации находится:	X	X
– в состоянии текущего ремонта;	0	
– в состоянии капитального ремонта;	0	
– в аварийном состоянии;	0	
– требует капитального ремонта.	1	ул. Менделеева, 13, корпус 1;
Здание планируется к реконструкции:	X	X
– в текущем учебном году;	не планируется	не планируется
– в новом учебном году.	не планируется	не планируется
Введено в строй в текущем учебном году:	X	X
– всего;	0	
– из них: за счет средств федерального бюджета.	0	
Планируется к вводу в строй в новом учебном году:	X	X
– всего;	0	
– из них: за счет средств федерального бюджета.	0	
Планируется к закрытию в новом учебном году.	0	

8.2. Состояние пожарной безопасности

Показатель	Количество зданий	Адреса
Здание организации принято органами Госпожнадзора:	X	X
– без замечаний;	5	ул. Герцена, 12; ул. Герцена, 12, корпус 1; ул. Менделеева, 13; ул. Менделеева, 13, корпус 1; ул. Менделеева, 13, корпус 2
– с замечаниями;	0	
– не принято.	0	
Здания организации оборудованы:	X	X
– автоматической пожарной сигнализацией;	5	ул. Герцена, 12; ул. Герцена, 12, корпус 1, ул. Менделеева, 13; ул. Менделеева, 13, корпус 1; ул. Менделеева, 13, корпус 2
– пожарными кранами и рукавами;	2	ул. Менделеева, 13, ул. Менделеева, 13, корпус 2
– дымовыми извещателями;	5	ул. Герцена, 12; ул. Герцена, 12, корпус 1, ул. Менделеева, 13; ул. Менделеева, 13, корпус 1; ул. Менделеева, 13, корпус 2
– системами оповещения при пожаре;	4	ул. Герцена, 12; ул. Менделеева, 13; ул. Менделеева, 13, корпус 1; ул. Менделеева, 13, корпус 2
– системой тревожной сигнализации;	4	ул. Герцена, 12; ул. Менделеева, 13; ул. Менделеева, 13, корпус 1; ул. Менделеева, 13, корпус 2
– системой дымоудаления;	0	
– аварийным освещением здания;	4	ул. Герцена, 12; ул. Менделеева, 13; ул. Менделеева, 13, корпус 1;

		ул. Менделеева, 13, корпус 2
– пожарным водоснабжением;	2	ул. Менделеева, 13, ул. Менделеева, 13, корпус 2
Пропитка огнезащитным составом:	X	X
– пропитано;	3	ул. Герцена, 12; ул. Менделеева, 13, ул. Менделеева, 13, корпус 2
– требуется пропитать.	0	
Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам	5	ул. Герцена, 12; ул. Герцена, 12, корпус 1, ул. Менделеева, 13; ул. Менделеева, 13, корпус 1; ул. Менделеева, 13, корпус 2
Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам	5	ул. Герцена, 12; ул. Герцена, 12, корпус 1, ул. Менделеева, 13; ул. Менделеева, 13, корпус 1; ул. Менделеева, 13, корпус 2

8.3. Состояние антитеррористической безопасности

Показатель	Количество зданий	Адреса
Здания организации оборудованы:	X	X
– прямой связью с органами МВД России;	3	ул. Герцена, 12; ул. Менделеева, 13, ул. Менделеева, 13, корпус 2
– прямой связью с органами ФСБ России;	3	ул. Герцена, 12; ул. Менделеева, 13, ул. Менделеева, 13, корпус 2
– кнопкой экстренного вызова (КЭВ);	4	ул. Герцена, 12; ул. Менделеева, 13; ул. Менделеева, 13, корпус 1; ул. Менделеева, 13, корпус 2
– телефонным аппаратом (при отсутствии КЭВ);	3	ул. Герцена, 12; ул. Менделеева, 13, ул. Менделеева, 13, корпус 2
– системами видеонаблюдения;	2	ул. Герцена, 12; ул. Менделеева, 13,
– СКУД.	2	ул. Герцена, 12; ул. Менделеева, 13
Здания организации охраняются:	X	X
– частным охранным предприятием;	1	ул. Герцена, 12
– ведомственной охраной;	1	ул. Менделеева, 13, корпус 2
– сторожем;	2	ул. Герцена, 12; ул. Менделеева, 13
– другим видом охраны;	0	нет
Наличие ограждения по всему периметру территории организации.	2	ул. Герцена, 12; ул. Менделеева, 13

8.4. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения

Показатель	Количество зданий	Адреса
Здание организации принято органами Роспотребнадзора:	X	X
– без замечаний;	4	ул. Герцена, 12; ул. Менделеева, 13; ул. Менделеева, 13, корпус 1; ул. Менделеева, 13, корпус 2
– с замечаниями;	0	

– не принято.	0	
Здания организации обеспечены пищеблоками:	X	X
– всего;	2	ул. Герцена,12;ул. Менделеева,13,
– соответствующими санитарным нормам;	2	ул. Герцена,12;ул. Менделеева,13,
– соответствующими санитарным нормам;	0	
– требующими замены.	0	
Здания организации обеспечены медицинскими кабинетами:	X	X
– всего;	2	ул. Герцена,12;ул. Менделеева,13,
– соответствующими медицинским нормам;	2	
– % укомплектованности медицинским оборудованием и медикаментами		100%
– % персонала организации, прошедшего медицинский осмотр		100%
Здания организации оборудованы системами водоснабжения:	X	X
– всего;	4	ул.Герцена,12;ул.Менделеева,13,ул.Менделеева,13,корпус 1,ул.Менделеева,13, корпус 2
– соответствуют установленным нормам;	4	ул.Герцена,12;ул.Менделеева,13,ул.Менделеева,13,корпус 1,ул.Менделеева,13, корпус 2
– требуют замены, ремонта или установки оборудования.	0	
Здания организации оборудованы системами канализации:	X	X
– всего;	4	ул.Герцена,12;ул.Менделеева,13,ул.Менделеева,13,корпус 1,ул.Менделеева,13, корпус 2
– соответствуют установленным нормам;	4	ул.Герцена,12;ул.Менделеева,13,ул.Менделеева,13,корпус 1,ул.Менделеева,13, корпус 2
– требуют замены, ремонта или установки оборудования.	0	
Здания организации оборудованы системами центрального отопления:	X	X
– всего;	5	ул. Герцена, 12;ул. Герцена,12,корпус 1, ул. Менделеева, 13; ул. Менделеева,13,корпус 1; ул. Менделеева,13, корпус 2
– соответствуют установленным нормам;	5	ул. Герцена, 12;ул. Герцена,12,корпус 1, ул. Менделеева, 13; ул. Менделеева,13,корпус 1;

		ул. Менделеева,13, корпус 2
– требуют замены, ремонта или установки оборудования.	0	

8.5. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Выделено на подготовку образовательной организации к новому учебному году:	X
– всего;	9127,98
– из федерального бюджета;	-
– из регионального бюджета;	2264,60
– из муниципального бюджета;	6863,38
По направлениям затрат:	X
– ремонт и реконструкция зданий;	5783,63
– обеспечение пожарной безопасности;	1066,99
– антитеррористические мероприятия;	424,39
– обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния;	148,71
– иные мероприятия.	1704,26